

浦江好曼水晶工艺品有限公司

工作场所职业病危害因素检测报告书

建设单位（用人单位）名称		浦江好曼水晶工艺品有限公司	
地理位置	浙江省浦江县中部水晶集聚区 第36幢第2层	联系人	王鑫才
项目简介：	本项目检测范围位于浙江省浦江县中部水晶集聚区第36幢第2层的浦江好曼水晶工艺品有限公司涉及的生产装置及生产辅助设施，包括生产车间。		
技术服务 项目组人员名单	张震岩、祝晓强、洪晓、洪逸、周卫敏		
调查人员 及调查时间	周卫敏、祝晓强、2022年7月14日		
现场采样/检测 人员及时间	应龙罡、周卫敏、2022年7月19日		
项目时间	王鑫才		
项目时间：	2022.9.20		
现场图片			