

浦江九百度工艺品装饰有限公司 工作场所职业病危害因素检测报告

建设单位（用人单位）名称		浦江九百度工艺品装饰有限公司	
地理位置	浦江县岩头镇三义口嘉丰大楼	联系人	肖建华
项目简介	本项目检测范围位于浙江省浦江县岩头镇三义口嘉丰大楼的浦江九百度工艺品装饰有限公司，涉及的生产装置及生产辅助设施，包括生产车间。		
技术服务 项目组人员名单	祝晓强、张震岩、凌宏兴、周卫敏		
调查人员 及调查时间	祝晓强、周卫敏 2022年6月8日		
采样人员 及采样时间	王鸣 洪逸 2022年6月13日		
检测人员 及检测时间	王书玥、黄益龙、潘蕾蕾、仝丽丽 2022年6月13-15日		
项目时间	2022年6月27日		
用人单位 陪同人员	肖建华		
现场图片	 <p>The first photograph shows the entrance to the浦江九百度工艺品装饰有限公司 (Pujiang Jiubai Du Handmade Crafts Decoration Co., Ltd.) with a person standing in front of the gate. The second photograph shows the interior of a production workshop with workers operating machinery and equipment.</p>		