

浦江九百度工艺品装饰有限公司 工作场所职业病危害因素检测报告书

建设单位（用人单位）名称		浦江九百度工艺品装饰有限公司	
地理位置	浦江县岩头镇三叉口嘉丰大楼	联系人	肖建华
项目简介:	本项目检测范围位于浙江省浦江县岩头镇三叉口嘉丰大楼的浦江九百度工艺品装饰有限公司，涉及的生产装置及生产辅助设施，包括生产车间。		
技术服务项目组 人员名单:	祝晓强、周卫敏、张震岩、凌宏兴、洪逸、应龙罡、张深栋、周丛莹、潘蕾蕾、张飞英		
项目时间:	2021.11.10		
用人单位 陪同人员:	肖建华		
现场图片			