

浦江县安林水晶玻璃制品有限公司 工作场所职业病危害因素检测报告

建设单位（用人单位）名称		浦江县安林水晶玻璃制品有限公司	
地理位置	浦江县中部水晶集聚区第10幢第3层	联系人	钱安林
项目简介	检测范围为位于浦江县中部水晶集聚区第10幢第3层的浦江县安林水晶玻璃制品有限公司涉及的生产装置及生产辅助设施,包括生产车间。		
技术服务 项目组人员名单	祝晓强、张震岩、洪晓、周卫敏		
调查人员 及调查时间	祝晓强、周卫敏 2022年9月20日		
现场采样/检测人 员及时间	黄益龙 楼楠 2022年10月7日		
项目时间	2022年10月26日		
现场调查 陪同人员	钱安林		
现场采样 陪同人员	钱安林		
现场图片			