

浦江县振恒水晶工艺品有限公司 工作场所职业病危害因素检测报告

建设单位（用人单位）名称		浦江县振恒水晶工艺品有限公司	
地理位置	浦江县东部水晶园区第5幢第2层	联系人	朱顺进
项目简介：	本项目检测范围为位于浦江县东部水晶集聚区第5幢第2层的浦江县振恒水晶工艺品有限公司涉及的生产装置及生产辅助设施,包括机磨车间和滚料车间。		
技术服务项目组人员名单：	祝晓强、周卫敏、张震岩、凌宏兴、洪逸、黄益龙、应龙罡、王书玥、、周丛莹、张飞英		
项目时间：	2021.12.16		
用人单位陪同人员：	朱顺进		
现场图片			