

兰溪市晟宇纺织厂 工作场所职业病危害因素检测报告

建设单位（用人单位）名称	兰溪市晟宇纺织厂		
地理位置	兰溪市横溪镇虹兴路 7 号	联系人	张驾芳
项目简介	本项目检测范围为位于兰溪市横溪镇虹兴路 7 号的兰溪市晟宇纺织厂涉及的生产装置及生产辅助设施，包括生产车间。		
技术服务 项目组人员名单	周卫敏、张震岩、洪晓、祝晓强		
调查人员 及调查时间	周卫敏、祝晓强 2022 年 10 月 19 日		
现场采样/检测人 员及时间	于康康、楼楠 2022 年 10 月 21 日		
项目时间	2022 年 10 月 31 日		
现场调查 陪同人员	张驾芳		
现场采样 陪同人员	张驾芳		
现场图片			