

东阳市顺达染整有限公司

工作场所职业病危害因素检测报告书

建设单位（用人单位）名称		东阳市顺达染整有限公司	
地理位置	东阳市画水镇竹溪工业园区	联系人	金旭峰
项目简介：	本项目检测范围位于东阳市画水镇竹溪工业园区的东阳市顺达染整有限公司涉及的生产车间，包括翻布车间、染整车间、开幅车间、定型车间。		
技术服务项目 项目组人员名单：	张震岩、凌宏兴、祝晓强、洪晓、洪逸、周卫敏		
调查人员及 调查时间	周卫敏、祝晓强、2022年5月10日		
采样人员及 采样时间	王鸣、周卫敏、黄益龙、2022年5月17日		
检测人员及 检测时间	周丛莹、王书玥、潘蕾蕾、洪逸、仝丽丽、2022年5月17日-5月21日		
用人单位 陪同人员：	金旭峰、吴敏莉		
项目时间：	2022.06.28		
现场图片	 The '现场图片' (On-site photos) section contains two side-by-side photographs. The left photograph shows the exterior of a large, multi-story industrial building with a red vertical sign that reads '顺达染整' (Shunda Dyeing and Finishing). A man wearing a light blue polo shirt and a face mask stands in the foreground. The right photograph shows the interior of a factory, likely a dyeing or finishing workshop, with a worker in a light blue shirt and mask operating a large piece of machinery. The worker is standing next to a tripod-mounted device, possibly a spectrophotometer or similar analytical instrument.		

